1. Szczegół oparcia dźwigarów stalowych na murze kamiennym

2.Widok zniszczonych kształtowników kapeluszowych

3.Widok mostu od strony wlotu

4. Uszkodzone balustrady mostowe

5. Wyrwa w moście spowodowana wypłukaniem podbudowy

6. Widok ogólny przejezdnego w części mostu

7. szczegół zabytkowej balustrady w miare możliwości do odtworzenia



8.Odcinek drogi do podniesienia dla złagodzenia spadku po podniesieniu konstrukcji mostu