


B.2. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

SPIS TREŚCI

1.	ZDJĘCIA ELEWACJI.....	2
1.1.	Elewacja południowa	2
1.2.	Elewacja zachodnia	3
1.3.	Elewacja północna.....	4
1.4.	Elewacja wschodnia	5
2.	DETALE	6
2.1.	Drzwi wejściowe z kluczem – frontowe – B-01	6
2.2.	Drzwi wejściowe z gzymsem – od północy – B-02	7
2.3.	Okno łukowe z kluczem (otwór w ścianie: orientacyjnie 158x238)	8
2.4.	Okno prostokątne z naczółkiem trójkątnym (otwór w ścianie: orientacyjnie 150x230) – B-04	9
2.5.	Okno prostokątne z gzymsem (otwór w ścianie: orientacyjnie 150x230) – B-05	10
2.6.	Okno prostokątne z kluczem (otwór w ścianie: orientacyjnie szerokość 150, wysokość na elewacji południowej 230, na elewacji północnej 180) – B-06.....	11
2.7.	Drzwi balkonowe – B-07	12
2.8.	Okno z opaską (otwór w ścianie: orientacyjnie 150x180) – B-08	13
2.9.	Okno łukowe potrójne – B-09	14
2.10.	Okno prostokątne (otwór w ścianie: orientacyjnie 56x200) – B-10	15
2.11.	Okno łukowe (otwór w ścianie: orientacyjnie 56x200) – B-11	16
2.12.	Okno łukowe z kluczem (otwór w ścianie: orientacyjnie 100x200) – B-12	17
2.13.	Okno prostokątne w wykuszu, (orientacyjnie otwór w ścianie: szerokość zmienna - 75-80, wysokość 100-120) – B-13	18
2.14.	Okno łukowe (światlik) – B-14	19
2.15.	Okno piwniczne (otwór w ścianie: orientacyjnie szerokość zmienna 50-100, wysokość: 40-95) – B-15	20
2.16.	Otwór okienny piwniczny – zaślepiiony, szerokość zmienna 55-100, wysokość 125 – B-16.....	20
2.17.	Lukarna z dachem dwuspadowym – B-17	21
2.18.	Lukarna z dachem pulpitowym – B-18.....	21
2.19.	Wole oko – B-19	22
2.20.	Attyka – B-20	23
2.21.	Pilaster – B-21	24
2.22.	Kolumna – B-22	25
2.23.	Balkon – B-23	26
2.24.	Schody – B-24	27
2.25.	Cokół – B-25	28
2.26.	Gzyms – B-26	29
2.27.	Wieżyczka – B-27	30
2.28.	Kominy – B-28	31


1. ZDJĘCIA ELEWACJI

1.1. Elewacja południowa




Fot. 1 Elewacja frontowa - zdjęcie kontekstowe, 11.2016

1.2. Elewacja zachodnia




Fot. 2 Elewacja zachodnia - zdjęcie kontekstowe, 11.2016

1.3. Elewacja północna



Fot. 3 Elewacja północna - zdjęcie kontekstowe, 11.2016

1.4. Elewacja wschodnia



Fot. 4 Elewacja wschodnia - zdjęcie kontekstowe, 11.2016

2. DETALE

2.1. Drzwi wejściowe z kluczem – frontowe – B-01


	B-01	
	1	



Fot. 5, 6 Drzwi wejściowe, 11.2016




Fot. 7, 8 Drzwi wejściowe, klucze, 11.2016



Fot. 9, 10 Drzwi wejściowe, dolna część opaski, 11.2016

2.2. Drzwi wejściowe z gzymsem – od północy – B-02

	1	
	B-02	



Fot. 11 Drzwi wejściowe od północy, 11.2016, Fot. 12 Opaska drzwi, część dolna, 11.2016



Fot. 13 Opaska wokół drzwi. wspornik i gzyms, 11.2016, Fot. 14 Wpornik i gzyms, 11.2016

2.3. Okno łukowe z kluczem (otwór w ścianie: orientacyjnie 158x238)

	B-03	
	2	



Fot. 15 Okno łukowe, 11.2016, Fot. 16 Klucz, 11.2016



Fot. 17, 18, 19 Wspornik parapetu, 11.2016

2.4. Okno prostokątne z naczółkiem trójkątnym (otwór w ścianie: orientacyjnie 150x230) – B-04

4	B-04	3
	2	



Fot. 20 Okno z naczółkiem trójkątnym, 11.2016, Fot. 21 Opaska okna, część dolna, 11.2016



Fot. 22 wspornik naczółka, widok z boku, 11.2016, Fot. 23 Naczólek, 11.2016, Fot. 24 Naczólek trójkątny, 11.2016



Fot. 25 Detal wspornika, widok z boku, 11.2016, Fot. 26 Detal wspornika i parapet, 11.2016

2.5. Okno prostokątne z gzymsem (otwór w ścianie: orientacyjnie 150x230) – B-05

	2	
	B-05	



Fot. 27 Okno z gzymsem, 11.2016, Fot. 28, 29, 30 Gryms nadokienny, widok od frontu i z boku, 11.2016




Fot. 31, 32, 33 Parapet, widok od frontu i z boku 11.2016

2.6. Okno prostokątne z kluczem (otwór w ścianie: orientacyjnie szerokość 150, wysokość na elewacji południowej 230, na elewacji północnej 180) – B-06

	2	
	B-06	
	2	



Fot. 34 Okno z opaską z kluczem, na elewacji południowej 11.2016,
Fot. 35 Okno z opaską z kluczem, na elewacji północnej, 11.2016



Fot. 36, 37 Opaska i klucz, 11.2016

2.7. Drzwi balkonowe – B-07

	B-07	
	1	



Fot. 38 Drzwi balkonowe, 11.2016



Fot. 39, 40 Opaska i klucz, 11.2016

2.8. Okno z opaską (otwór w ścianie: orientacyjnie 150x180) – B-08

	B-08	
	2	



Fot. 41 Okno z opaską, 11.2016



Fot. 42 Parapet, 11.2016, Fot. 43 Wspornik parapetu, 11.2016, Fot. 44 Wspornik parapetu, 11.2016

2.9. Okno łukowe potrójne – B-09

1	B-09	1



Fot. 45 Okno łukowe potrójne, 11.2016



Fot. 46 Zwieńczenie okna, 11.2016, Fot. 47 Detal zwieńczenia okna, 11.2016



Fot. 48 Parapet, 11.2016, Fot. 49 Detal parapetu, 11.2016

2.10. Okno prostokątne (otwór w ścianie: orientacyjnie 56x200) – B-10

	6	
	B-10	



Fot. 50 Okno z opaską, 11.2016



Fot. 51 Parapet, 11.2016, Fot. 52 Opaska okna, 11.2016

2.11. Okno łukowe (otwór w ścianie: orientacyjnie 56x200) – B-11

	6	
	B-11	



Fot. 53 Okno łukowe z opaską



Fot. 54 Parapet, 11.2016, Fot. 55 Opaska okna, 11.2016

2.12. Okno łukowe z kluczem (otwór w ścianie: orientacyjnie 100x200) – B-12

	2	
	B-12	



Fot. 56 Okno łukowe, 11.2016



Fot. 57 Wspornik parapetu, 11.1016, Fot. 58 Klucz, 11.2016

2.13. Okno prostokątne w wykuszu, (orientacyjnie otwór w ścianie: szerokość zmienna - 75-80, wysokość 100-120) – B-13

	9	
	B-13	



Fot. 59 Okno z wykuszu, 11.2016, Fot. 60 Zdjęcie kontelstowe, 11.2016




Fot. 61, 62 Parapet pod najniższym rzędem okien

2.14. Okno łukowe (światlik) – B-14

	1	
	B-14	



Fot. 63 Światlik nad drzwiami, elewacja północna, 11.2016



Fot. 64 Opaska światlika, 11.2016, Fot. 65 Światlik, widok z wnętrza budynku, 11.2016

2.15. Okno piwniczne (otwór w ścianie: orientacyjnie szerokość zmienna 50-100, wysokość: 40-95) – B-15

	5	
3	B-15	2
	2	



Fot. 66 Okno piwniczne na elewacji zachodniej, 11.2016, Fot. 67 Okno piwniczne na elewacji zachodniej, 11.2016



Fot. 68 Okno piwniczne na elewacji wschodniej, 11.2016, Fot. 69 Okno piwniczne na elewacji wschodniej, 11.2016

2.16. Otwór okienny piwniczny – zaślepiony, szerokość zmienna 55-100, wysokość 125 – B-16

	1	
	B-16	
	1	



Fot. 70 Okno piwniczne zaślepione na elewacji północnej, 11.2016

2.17. Lukarna z dachem dwuspadowym – B-17

1	B-17	1



Fot. 71 Lukarna, elewcja zachodnia, 11.2016, Fot. 72 Lukarna, elewcja zachodnia, 11.2016

2.18. Lukarna z dachem pulpitowym – B-18

	2	
	B-18	



Fot. 73 Lukarna, elewcja północna, 11.2016, Fot. 74 Lukarna, elewcja północna, 11.2016

2.19. Wole oko – B-19

	B-19	
	2	



Fot. 75 Wole oko – zdjęcie kontekstowe, 11.2016



Fot. 76 Wole oko, 11.2016



Fot. 77 Wole oko – widok z góry, 11.2016

2.20. Attyka – B-20

	B-20	
	1	



Fot. 78 Attyka, 11.2016



Fot. 79 Herb na attyce, 11.2016



Fot. 80 Attyka, widok z góry, 11.2016, Fot. 81 Attyka, widok z góry, 11.2016

2.21. Pilaster – B-21

	B-21	
	4	



Fot. 82 Pilaster, głowica, 11.2016



Fot. 83 Pilaster, baza, 11.2016



Fot. 84 Pilaster, baza, 11.2016



Fot. 85 Pilaster, baza, 11.2016

2.22. Kolumna – B-22

	B-22	
	4	



Fot. 86 Kolumna, 11.2016, Fot. 87 Kapitel kolumny, 11.2016, Fot. 88 Kapitel kolumny, 11.2016




Fot. 89 Baza kolumny, 11.2016, Fot. 90 Baza kolumny, 11.2016

2.23. Balkon – B-23

	B-23	
	1	



Fot. 91 Balkon razem z podpierającymi kolumnami, 11.2016




Fot. 92 Balkon – posadzka i balustrada, 11.2016, Fot. 93 Balkon - tralki, 11.2016




Fot. 94 Balkon - widok w stronę wschodnią, 11.2016, Fot. 95 Balkon - widok od strony zachodniej, 11.2016

2.24. Schody – B-24

	B-24	
	1	



Fot. 96, 97 Schody - część zachodnia, 11.2016



Fot. 98, 99 Schody, część wschodnia, 11.2016



Fot. 100, 101 Balustrada, 11.2016



2.25. Cokół – B-25



Fot. 102 Fragment cokółu, 11.2016



Fot. 103 Narożnik cokółu, 11.2016

2.26. Gzyms – B-26



Fot. 104 Narożnik gzymsu, 11.2016

Fot. 105 Gzyms podokapowy, fragment, 11.2016




Fot. 106 Narożnik gzymsu, 11.2016

Fot. 107 Narożnik gzymsu, 11.2016



2.27. Wieżyczka – B-27



Fot. 108 Wieżyczka, widok od południa, 11.2016, Fot. 109 Wieżyczka, widok od północy, 11.2016

2.28. Kominy – B-28



Fot. 110 Kominy, południowa połać dachu, widok od zachodu, 11.2016

Fot. 111 Komin, południowa połać dachu, część zachodnia, 11.2016



Fot. 112 Kominy, widok od zachodu, 11.2016