





Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

Zestawienie stolarki na jeden obiekt:

| lokalizacja            | wymiar      | ilość                  | rodzaj                                                                                                             |                                                                                       |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Piwnica                | 0,5 x 0,5   | 14                     | Uchylne<br>1,4 W/(m <sup>2</sup> x K)<br>białe                                                                     |    |
|                        | 1,46 x 0,5  | 2                      | Uchylne<br>1,4 W/(m <sup>2</sup> x K)<br>białe                                                                     |    |
| Klatka schodowa        | 0,6 x 0,6   | 4                      | Uchylne<br>0,9 W/(m <sup>2</sup> x K)<br>białe                                                                     |   |
|                        | 1,2 x 0,6   | 4<br>w tym<br>2L<br>2P | Rozwieralno<br>Uchylne<br>0,9W/(m <sup>2</sup> x K)<br>białe                                                       |  |
| Lokale okna            | 1,46 x 1,67 | 26                     | Dwudzielne<br>rozwieralno-<br>uchylne<br>I rozwieralne ze<br>słupkiem<br>0,9 W/(m <sup>2</sup> x K)<br>białe       |  |
| Lokale drzwi balkonowe | 1,46 x 2,48 | 6                      | Dwudzielne<br>rozwieralno-<br>uchylne<br>I rozwieralne bez<br>słupka szpros<br>0,9 W/(m <sup>2</sup> x K)<br>białe |  |

Kierownik Referatu  
ds. inwestycji i remontów

Zbigniew Kohut